DEUTSCHE BAUZEITUNG DEUTSCHER DEUTSC

VI. JAHRGANG.

No. 12.

Kaufhaus-Neubau der Firma Heinrich Esders in Dresden.

Architekt: Alexander Tandler in Dresden; Ingenieur: B. Löser, i. Fa. Kell & Löser, Dresden-Leipzig.
Hierzu die Abbildung Seite 51.

n Dresden wurde im Herbst 1908 für die Firma Heinrich Esders, Dresden, nach den Plänen des Hrn. Architekten Tandler in Dresden, anstelle eines vorhandenen Baues, ein Geschäftshaus errichtet, welches in mehrfacher Beziehung in Fachkreisen Interesse verdient. Bemerkenswert ist namentlich die hier für Dresden erstmalig verwendete Technik, die Schauseiten des Gebäudes in Vorsatzbeton in Verbindung mit der Eisenbeton-Konstruktion auszuführen.

Ungewöhnlich ist ferner die Ausführungsweise des Gesamtbaues in zwei aufeinander folgenden Bauabschnitten, die deshalb nötig wurde, weil der Geschäftsbetrieb während der Bauzeit nicht gestörtwerden durfte. Aus diesem Grunde wurde zunächst der hintere Teil des Gebäudes, welcher im Grundriß, Abbildung 1, nicht schräfiert ist, zur Ausführung gebracht, während der Geschäftsbetrieb in dem alten Gebäude, welches nur zum Teil abgebrochen worden war, sich abspielte. Nach Fertigstellung des ersten Teiles, in welchem, wie der Grundriß, Abbildung 2, zeigt, alle Treppen, Wohlfahrts-Einrichtungen, die Maschinen- und Kraftanlage untergebracht waren, wurde der an der Ecke gelegene Rest des alten Gebäudes abgebrochen und die Baugruppe durch den zweiten Bauabschnitt geschlossen. Um den Bauvorgang in der vorstehend angegebenen Weise zu ermöglichen, wurden drei Säulen im Inneren durch Fugen geteilt und es

wurde ein Teil der Säulen im ersten Bauabschnitt, der andere Teil im zweiten Bauabschnitt hergestellt. Nach Fertigstellung beider Gebäudeteile wurde die vorläufige Abschlußwand beseitigt. Das fertige Bauwerk ist aus den Abbildungen 3 und 4 ersichtlich, während Abbildung5 die Einzelheiten der architektonischen Ausgestaltung wiedergibt.

ten der architektonischen Ausgestaltung wiedergibt.

Mit Rücksicht auf das Saisongeschäft der Bauherrschaft mußten die Fristen außerordentlich kurz bemessen werden, und zwar wurde ein Geschoß in 5 Arbeitstagen hergestellt. Trotz der Beschränktheit des Bauplatzes und der sonstigen Bauerschwernisse wurde der Bau vom 9. Juni bis 12. Dezember 1908 vollendet. Bezüglich der konstruktiven Einzelheiten sei auf den Grundriß Abbidung 1 und den Schnitt durch die Frontwand, Abbildung 6, verwiesen, und zu den Einzelheiten Folgendes bemerkt: Sämtliche Pfeiler der Umfassungswände sind aus Eisenbeton hergestellt und an den Fassaden-Flächen mit Vorsatz-Beton verkleidet. Die in Abbildung 3 und 4 ersichtliche Kassetteneinteilung wurde durch Einlegen von Holz-Spiegeln in die an den Fassadenflächen gehobelte Schalung der Pfeilerschäfte erhalten. Die Achsenweite beträgt 5,56 m, die Spannweite der Hauptbalken im Lichten rd. 7,5 m, die der beiden großen Hauptbalken an der Ecke rd. 10 m. Die verhältnismäßig große Tiefe der inneren Säulen war erwünscht, um große Flächen zur Anlage von Regalen zu gewinnen. Um den Gesamtpreis des



Abbildung 3. Fassade an der Prager Straße.





Abbildung 4. Ausbildung des Eckbaues.

Gebäudes möglichst niedrig zu halten, wurden die hintere Umfassungswand und die Treppenhäuser in Ziegelmauerwerk ausgeführt. Mit Rücksicht auf die rasche Bauausführung wurde die Eisenbeton-Konstruktion vom Mauerwerk völlig unabhängig hergestellt.

Abbildung 6. Schnitt durch Frontwand und die anschließenden Decken. 3. Obergescho 2. Obergeschass 1. Oborgeschoss -0,85 Bedgeschos to,25 328 Kellergeschass

Im Kellergeschoß dient eine Eisenbetonwand im unteren Teil des Lichtschachtes zur Aufnahme des Erddruckes. Durch eine ½ Stein starke Ziegelwand mit Luftraum ist die erforderliche Isolierung erreicht. Die Schaukasten des Erdgeschosses werden von einer Eisenbeton-Konsolplatte getragen. Unter dem Gurtgesims über dem Erdgeschosist ein Fries angeordnet, der als stark armierter Balken ausgebildet wurde. Er wird getragen von den ornamental ausgebildeten Konsolen der Pfeiler und nimmt die durch 3 Obergeschosse gehenden Gewände der erkerartig ausgestalteten Fenster auf. Das Gurtgesims selbst bekam eine Armierung, die der bei Säulen üblichen ähnelt. Die Brüstungen zwischen den Pfeilern sind 12 cm starke Eisenbetonplatten, die durch eine innere ½ Stein starke Eisenbetonplatten, die durch eine innere ½ Stein starke Ziegelwand isoliert wurden. Das Hauptgesims wirkt als Balken, der auf den oberen Konsolen der Pfeiler sein Auflager findet. Die Umfassungswand des 4. Obergeschosses ist zurückgesetzt und wird von einem kräftigen Eisenbetonbalken getragen. Die Deckenbalken dieses Geschosses tra-



gen im hinteren Teile des Baues unmittelbar das Holz-Zementdach. Nur an den Straßenfronten sind aus architektonischen Rücksichten steile Holzdächer aufgesetzt.

Alle sichtbaren Betonflächen der Fassaden (auch das Hauptgesims) wurden mit Vorsatzbeton gegen gehobelte Schalung gestampft, alle ornamentierten Teile — also die Brüstungen im 3. Obergeschoß, die Konsolen an den Haupt-Pfeilern, das Gurtgesims — wurden gegen negative Gips-Modelle in Vorsatzbeton gearbeitet. Die Modelle wurden in Kasten der Schalung fluchtrecht versetzt und angekeilt. Nach erfolgter Entschalung wurden alle sichtbaren Flächen der Fassade steinmetzmäßig bearbeitet. Giebel und Dach-Aufsätze sind mit vorher gestampstem Kunststein in Werkstücken versetzt.

Bezüglich der statischen Berechnung sei bemerkt, daß hierfür die "Grundsätze für statische Berechnungen von Eisenbetonbauten" des Rates zu Dresden maßgebend waren, welche sich im wesentlichen mit den "vorläufigen Leitsätzen" des "Deutschen Beton-Vereins" decken. Die Decken wurden als durchlaufende Platten unter Voraussetzung ungünstigster Lastverteilung behandelt, ebenso die durchlau-

fenden Balken. Die zulässigen Materialbeanspruchungen waren: für Beton auf Druck bei Biegung 40 kg/qcm, für Beton auf Druck in Säulen 35 kg/qcm, für Eisen auf Zug 1000 kg/qcm, für Beton auf Schub 4,5 kg/qcm, Haftspannung zwischen Beton und Eisen 7,5 kg/qcm.

Die spezielle Planung, Berechnung und Ausstührung dieser Eisenbetonarbeiten erfolgte durch die Firma Kell & Löser, Spezialgeschäft für Eisenbeton in Dresden-Leipzig, unter Mitwirkung der Firma Günther & Co. in Auerbach für die Fassade.

Ueber das Rosten des Eisens und den Eisenbeton.

Von Privat-Dozent Dr. Rohland in Stuttgart.

on der Leitung des Bayerischen Gewerbe-Museums und der "Bayerischen Landesgewerbe-Zeitung" in Nürnberg, Hrn. Ob.-Ing. Dr. Edelmann, ist mir folgende Mitteilung zugegangen: Bei der Landes-Ausstellung 1906 in Nürnberg wurde von der Firma Dyckerhoff & Widmann ein Bogen aus Eisenbeton aufgeführt, bei welchem angerostetes Eisen verwendet wurde. Nach Schluß der Ausstellung, also etwa ein Jahr nach seiner Errichtung, wurde der Bogen solange belastet, bis er zerbrach. Beim

Abbildung 5. Einzelheiten der Fassade. Kaufhaus-Neubau der Firma Heinrich Esders in Dresden.

Abbruch und Aufräumen fand sich nun, daß das vorher ganz

rostige Eisen blank geworden war.

Ich konnte das durch Versuche im kleinen bestätigen. Mit Eisenoxyd überzogene Eisenstäbe wurden, nachdem sie längere Zeit mit abbindendem und erhärtetem Zement in Berührung gestanden hatten, rostfrei aus diesem herausgeschlagen. Auch vom Hrn. Ing. Haberer von der Materialprüfungs-Anstalt des Hrn. Baudir. Prof. Dr. v. Bach an der Technischen Hochschule Stuttgart ist mir ein ähnlicher Fall mitgeteilt worden. Vielleicht können die Leser der "Deutschen Bauzeitung" noch andere derartige Vorkommnisse mitteilen; da diese Angelegenheit von großem wissenschaftlichen Interesse und auch praktischer Bedeutung ist, so wären mir solche Mitteilungen sehr erwünscht.

Nach meinen Untersuchungen sind die Ursachen dieser Entrostung die folgenden*). Sie gestalteten sich ziemlich

*) Vergl. P. Rohland. Stahl und Eisen, No. 11, 1909: Die Entrostung des Eisens im Eisenbeton.

schwierig, weil die Orientierung über die Konstitution des Portland-Zementes, in den Einzelheiten namentlich, keine genaue ist.

Der Verdacht, auf Eisenoxyd einwirken zu können, fiel zunächst auf das beim Anrühren mit Wasser hydrolytisch abgespaltene Kalzium-Hydroxyd; indessen dieses wirktallein nicht auf Eisenoxyd ein, ebensowenig Magnesium-Hydroxyd, das ja ebenfalls, wenn auch in viel geringerer Menge, im Portland-Zement vorhanden ist.

Portland-Zement vorhanden ist.
Ferner kamen Tonerde-Hydroxyd und Kieselsäure, die beim Anrühren in kolloidem Zustande abgespalten werden, in Betracht. Aber auch Tonerde-Hydroxyd wirkt auf Eisenoxyd nicht ein, und selbst die Kieselsäure ist eine viel zu schwache Säure, als daß sie Eisenoxyd auflösen könnte.

Kohlensäurehaltiges Wasser löst ferner zwar Eisen-Oxydul, aber nicht Eisenoxyd; dagegen ergaben Versuche, daß saure, kohlensaure und saure schwefelsaure Salze auf Eisenoxyd einwirken.

Treten zwei der genannten Substanzen, Kalzium-Hydroxyd und Kohlensäure, zusammen, so bildet sich saurer, kohlensaurer Kalk Ca H₂ (CO₃)₂ oder das Ion NCO₃' in größerer Konzentration, das auf Eisenoxyd einwirkt und es auflöst. Diese Reaktion wird ganz wesentlich unterstützt und beschleunigt, wenn zugleich saures, schwefelsaures Natron oder Kalzium-Sulfat, die Ionen HSO₄' oder SO₄'' zugegen sind. Bringt man verrostete Eisenstäbe in Berührung mit

Bringt man verrostete Eisenstäbe in Berührung mit Wasser, das bei Normaldruck mit Kohlensäure gesättigt, und dem solange Kalkwasser zugesetzt ist, bis der entstehende Niederschlag von Kalziumkarbonat noch langsam verschwindet, außerdem eine Spur von saurem Natriumsulfat oder Gips, so ist nach kurzerZeit schon das Eisenion in der Lösung mit den üblichen Reagentien nachweisbar.

verschwindet, außerdem eine Spur von saurem Natriumsulfat oder Gips, so ist nach kurzerZeit schon das Eisenion in der Lösung mit den üblichen Reagentien nachweisbar.

In ähnlicher Weise spielt sich der Vorgang der Auflösung des Eisenoxyds auch beim Zement ab; die Kohlensäure der Luft wird beim Anrühren, Abbinden und in der ersten Periode der Erhärtung vom Wasser, dem kolloidal abgespaltenen Kieselsäure-Tonerde-Eisenoxydhydrat absorbiert; zugleich wird Kalk hydrolytisch abgespalten; es entsteht saurer, kohlensaurer Kalk oder das HCO₃'-Ion in größerer Konzentration. Durch den hierdurch entstehenden Verbrauch an Kohlensäure in der den Zement umgebenden Luftschicht wird das chemische Gleichgewicht zwischen Kalk und Kohlensäure gestört, und es wird Kohlensäure von neuem herangezogen.

Ferner enthalten alle Portland-Zemente Gips bis etwa 3 % und etwas Alkali-Sulfat. Es sind demnach auch die Substanzen im Portland-Zement, welche die oben beschriebene Reaktion beschleunigen und unterstützen, vorhanden, nämlich des HSO (Jon und des SO.)

lich das HSO₄'-Ion und das SO₄''-Ion.

In diesen Vorgängen ist die Ursache der Entrostung des Eisenbetons zu suchen; sie kann aber nur solange vor sich gehen, als der Zement abbindet und zu erhärten beginnt; ist er erst vollständig erhärtet, dann dürfte ein Ver-

schwinden des Rostes unmöglich sein.

Ich füge noch Folgendes zur Erläuterung über die Bedingungen, unter denen die Oxydation des Eisens eintritt bezw. ausbleibt, hinzu: Eisen oxydiert sich in völlig trockener Luft nicht, andererseits auch nicht unter Wasser, das keinen Sauerstoff absorbiert enthält. Doch ist hier zu bemerken, daß jedes Wasser, das einige Zeit mit der Luft in Berührung gewesen ist, schon hinreichend Sauerstoff zur Oxydation des Eisens enthält. Zwar seine Löslichkeit in Wasser ist nicht sehr groß; 100 Raumteile Wasser lösen unter normalem Druck bei of 4,1 Raumteile, bei 15 nur 2,0 Raumteile Sauerstoff. Ist aber dieser absorbierte Sauerstoff zur Oxydation des Eisens verbraucht, so kann das Wasser von neuem dieselbe Menge aufnehmen.

Auch trockene Kohlensäure wirkt auf Eisen nicht ein. Die wesentlichsten Bestandteile der Luft im einzelnen und im völlig trockenen Zustande können also eine Oxydation des Eisens nicht herbeiführen. Es müssen vielmehr Sauerstoff und mindestens Spuren von Wasser oder Wasserdampf vorhanden sein, damit das Rosten des Eisens eintreten kann; und Kohlensäure befördert das Rosten. Ueberhaupt beschleunigt die Anwesenheit von Wasserstoffionen in Säuren, sauren Salzen, wie Chlor-Ammonium, Glaubersalz, die infolge Spaltung durch das Wasser solche enthalten und die durch blaues Lackmuspapier leicht nachweisbar sind, die Oxydation. Die gleiche Wirkung üben Chloride aus, die ja in allen unseren Wässern, besonders im Meerwasser ent-

halten sind, wie Kochsalz, Chlorkalium, Chlorkalzium, Magnesium-Chlorid. Unter kochsalzhaltigem Wasser z. B. oxydiert sich Eisen ganz bedeutend rascher als unter solchem, das davon frei ist. Schon in kurzer Zeit bildet sich grünschwarzes Eisenoxydul, das bald in braunes Eisenoxyd tibergeht.

zes Eisenoxydul, das bald in braunes Eisenoxyd übergeht. Alle Stoffe dagegen, die Hydroxylionen enthalten, alle Laugen, Natronlauge, Ammoniakwasser, auch basische Salze, wie Soda, Pottasche, Wasserglaslösung, Borax üben auf das Eisen eine Schutzwirkung aus und verzögern bezw. verhindern die Oxydation. Diese Lösungen müssen allerdings nicht zu verdünnt sein; es gibt eine Grenze, jenseits welcher diese Schutzwirkung außer Kraft bleibt. 1/20 molare Lösung von Kalium-Hydroxyd reicht allerdings vollständig aus, um das Eisen vor der Oxydation zu schützen; dieselbe Wirkung erzielen auch noch 17,2 g Kristallsoda in I Liter gelöst; aber schon eine Lösung, die nur etwa 15,7 g Soda in t Liter enthält, ist unwirksam. Soda in r Liter enthält, ist unwirksam.

Auch rostet Eisen nicht in einem feuchten Gemisch von Sauerstoff und Ammoniak. Außer den Laugen sind es noch die chromsauren Salze, Kalichromat, Natronchromat, Kalidichromat und Chromchlorid, unter deren Lösungen die erwartete Oxydation des Eisens ausbleibt oder sich stark verlangsamt. Diese Schutzwirkung der Laugen aber ist in bau-technischer Hinsicht von der allergrößten Bedeutung; denn durch diese einerseits, und andererseits dadurch, daß der Zement bzw. Beton während des Abbindens eine starke alkalische Reaktion infolge des durch das Wasser abgespaltenen Kalkhydrates aufweist, ist eine rostfreie Verbindung des Eisens mit Zement bzw. Beton als Eisenbeton möglich.

Alle anderen unedlen Metalle, wie Blei, Kupfer, Zinn usw. versagen, und fallen in Verbindung mit Beton der

raschen Oxydation anheim; aus dem einfachen Grunde, weil sie überhaupt von Alkalien und alkalischen Flüssig-

keiten angegriffen und gelöst werden.
In Bezug auf das Zink sind die Versuche bisher nicht eindeutig ausgefallen; nach meinen Versuchen verhält sich Zink teils wie Eisen, teils wie Kupfer, Blei usw., während die Ränder des Zinkstückes, das mit Zementmörtel ein halbes Jahr in Berührung gewesen war, stark oxydiert waren, war die Mitte derselben vollständig blank geblieben. Zink wird in sauren und alkalischen Lösungen oxydiert, nur in neutralen verbindet es sich nicht mit dem Sauerstoff. Jedenfalls ist die Verbindung des Betons mit Zink nach den bisfalls ist die Verbindung des Betons mit Zink nach den bis-herigen Ergebnissen nicht ohne weiteres zu empfehlen. Auch die Kombinationen von Eisen, Beton mit Blei oder Zinn sind nicht widerstandsfähig gegen den Angriff der Luft

bzw. des Sauerstoffs.

Allein das System Eisen, Kupfer, Beton ist vor der Oxydation sicher, da werkwürdigerweise, wenn Eisen mit

Kupfer verbunden wird, letzteres vor dem Rosten schützt.

Man hat angenommen, daß die Nichtoxydation des
Eisens in Berührung mit Beton dadurch hervorgerusen wird,
daß die Lust bezw. der Sauerstoff vollständig dabei ausge-

Vermischtes.

Betonbau-Berusgenossenschaft. In den Reihen der Betonbau-Industriellen sind seit einiger Zeit Bestrebungen im Gange, die darauf hinzielen, für diese Industrie die Errichtung einer besonderen Betonbau - Berufsgenossenschaft nachzusuchen. Zu diesem Zwecke fand kürzlich eine Sitzung von Vertretern des Reichs-Versicherungs-Amtes und der Betonbau-Industrie unter dem Vorsitze des Präsidenten des Reichs-Versicherungsamtes im Dienstgebäude zu Berlin statt. Andieser Konterenz, die von Hrn. Präs Dr. Kaulmann statt. Andieser Konierenz, die von Hrn. Fras Dr. Kaulmann geleitet wurde, nahmen noch teil die Hrn. Geheimräte Besserer, Graef, Hartmann u. Schultz vom Reichsversicherungs-Amt. Namhafte deutsche Betonfirmen waren vertreten durch die Hrn. Dir. Trosset, Düsseldorf; Wolle, Leipzig; Langelott, Dressden; Promnitz, Düsseldorf; Kommerz.-RatToepfer, Stettin; Weidert, Berlin; Dir. Saalwächter, Berlin; Moeller, Dresden; Becher, Berlin und Syndikus Dr. Kubatz, Düsseldorf. — Es wurden die Gründe dargelegt, die für solche Bestrebungen sprechen und insbesondere hervorgehoben, daß einmal für die Betonbau-Industrie der Zwang sehr mißlich sei, verschiedenen Berufsgenossenschaften, einer Bauge-werks-Berufsgenossenschaft und dann auch noch der Tiefbau- und Steinbruchs-Berussgenossenschaft, anzugehören, und zum anderen die Betonbau-Industrie insosern ungünstig gestellt ware, als bei den meisten Baugewerks-Berufsgenossenschaften besondere Gefahren-Tarife für Betonbauten nicht bestehen.

Von seiten des Hrn. Präs. Dr. Kaufmann wurde darauf hingewiesen, daß der Zeitpunkt für die Errichtung einer besonderen Betonbau-Berufsgenossenschaft vielleicht noch zu früh und mit Rücksicht auf den Entwurf der neuen Reichsversicherungsordnung auch nicht ganzzweckmäßig gewählt sei. Immerhin sei der Wunsch der Betonbau-Industriellen, daß siefür sich besondere Gefahrenklassen bei den einzelnen Baugewerks - Berufsgenossenschaften wünschen, gerecht-

schlossen ist; diese Annahme ist indessen unrichtig, denn tatsächlich ist in jedem Anmachewasser auch absorbierter Sauerstoff vorhanden.

So ist denn von allen unedlen Metallen das Eisen allein zugleich das technisch brauchbarste, am leichtesten zugängliche und billigste Metall, das eine immer rostfrei Verbindung mit dem Zement bzw. Beton liefert; würde e, so wie die anderen unedlen Metalle, von Alkalien und alkalischen Flüssigkeiten angegriffen und gelöst, so würde die Technik des Eisenbetonbaues unmöglich sein. Mit diesen Beobachtungen steht die Frage im Zu-

sammenhang, ob Meerwasser zum Mörtelanmachen ir Verbindung mit Eisen angewendet werden darf. Büsir g & Schumann **) teilen einen Fall mit, in dem die I ildung großer, knollensörmiger Klumpen von Eisenoxyd stattgefunden hatte. Das Meerwasser enthält nun allerdings Chloride und Sulfate, die das Rosten befördern: 100000 Teile enthalten 2,7 g Kochsalz, 0,07 g Chloridium, 0,36 g Magnesium-Chlorid, 0,23 g Magnesium-Sulfat, 0,14 g Gips. Rührt man indessen Portland-Zement mit | uzentrierten Lösungen von Kochsalz, Chlorkalcium an u. 1 bringt ihn mit Eisen in Verbindung, so erhält man das überraschende Ergebnis, daß es blank geblieben ist, abgesehen von ganz vereinzelten, sehr kleinen Stellen, an den n sich Eisenoxyd gebildet hatte und zwar an solchen, an denen offenbar das Eisen zufällig nicht in Berührung mit dem alkalisch reagierenden Zement, sondern unmittelbar in Berührung mit den Chloriden oder Sulfaten gekommen var. Es ist daraus zu schließen, daß die alkalische Reakuon, die beim An-rühren des Zements infolge des abgespaltenen Kalkes entsteht, den schädlichen Einfluß der Chloride und Sulfate fost volletändig überwindet. Die alkelische Beaktion übe fast vollständig überwindet. Die alkalische Reaktion fibt demnach eine starke Schutzwirkung aus; wo diese aber zu-

dem nach eine starke Schutzwirkung aus; wo diese aber zufällig fehlt, tritt der Rostprozeß ein.

In dem von Büsing & Schumann erwähnten Falle ist, wahrscheinlich infolge schlechter Betonierung, die schützende alkalische Reaktion nicht in unmittelbare Berührung mit dem Eisen getreten, so daß die schädigende Wirkung der Chloride und Sulfate zur Geltung kommen mußte.

Von diesen Gesichtspunkten aus muß zu der oben erwähnten Frage ob Meerwasser als Annachewasser wer-

erwähnten Frage, ob Meerwasser als Anmachewasser verwendet werden darf, Stellung genommen werden. Jedenfalls muß, wenn es sich nicht vermeiden läßt, solches zu verwenden, die Eisenbetonierung mit der allergrößten Sorgfalt vorgenommen werden.
Zwar "Rost frißt weiter", d. h. auch das einmal gebil-

dete Eisenoxyd befördert autokatalytisch den weiteren Rostprozeß; aber das blanke Eisen ist im Beton vor Oxydation sicher, und auch angerostetes Eisen wird bei sorgfältiger Betonierung entrostet; nach dieser Richtung ist der Eisenbeton ganz vorzüglich geschützt.

fertigt, und das Reichsversicherungsamt sei bereit, seinerseits diesen Wunsch nach Möglichkeit zu unterstützen. Auch sei es erwünscht, daß in den einzelnen Baugewerks-Berufsgenossenschaften die Betonbau-Industriellen im stärkeren Maße als bisher in dem Vorstand vertreten seien, und wisse gerade das Amt die Bedeutung der Betonbau-Industrie, die sich nach überschläglicher Feststellung in 20 Jahren von rd. 8 zu 100 Millionen M. Jahreslohnleistungen emporgeschwungen habe, zu würdigen.—Die Betonbau-Industriellen werden voraussichtlich dementsprechen ihre auf die Errichtung eines besonderen Betonbau- Bernisgen eines besonderen Betonbaurichtung einer besonderen Betonbau-Berufsgenossenschaft zielenden Bestrebungen weiter verfolgen.

Druckfestigkeit und Druckelastizität des Betons mit zunehmendem Alter. Prof. v. Bach veröffentlicht in der "Zeitschrift d. Ver. deutsch. Ing." soeben einige Schlußfolgerungen aus seinen Versuchen mit Betonkörpern mit verschiedenem Wasserzusatz, die jetzt bis auf 6 Jahre ausgedehnt sind. Danach zeigt die Zunahme der Druckfestigkeit des Betons mit dem Alter ein gesetzmißliges auch nach 2 Jahre des Betons mit dem Alter ein gesetzmäßiges, auch nach 6 Jahren noch deutlich erkennbares Fortschreiten. Die Dehnungs-Koeffizienten (der Federung) nehmen erheblich ab mit dem Alter, auch die blei ben den Zusammendrükkungen nehmen mit wachsendem Alterstark ab. Die Untersuchungen werden demnächstin Sonderschrift veröffentlicht.

Die Verbreiterung der Wilhelmsbrücke in Frankfurt a. M. Zu dem Artikel in No. 9 ist noch nachzutragen, daß das Mischungsverhältnis der Konsolen und Entlastungsräger in Eisenbeton 1 Zement zu 2 Rheinsand zu 2 Rheinkies, für den Vorsatzbeton der Konsolköpse und sür die Randeinfassung der Fußsteigplatten 1 Zement zu 2 Rheinsand zu 1 Muschelkalkmehl beirug.

Inhalt: Kaufhaus-Neubau der Firma Heinrich Esders in Dresden.—
Ueber das Rosten des Eisens und den Eisenbeton.— Vermischtes.—
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., Berlin. Für die Redaktion
verantwortlich Fritz Eiselen, Berlin.

BuchdruckereiGustav Schenck Nachfig., P. M. Weber, Berlin.

^{**)} Der Portland-Zement und seine Anwendungen im Bauwesen-